
Naudojimo instrukcija

ZERO-P® atskiras implantas

Ši naudojimo instrukcija neskirta
platinti JAV.

Šiuo metu ne visi gaminiai yra
visose rinkose.

Tiekiamus nesterilius ir sterilius gaminiaus ga-
lima atskirti pagal papildomą raidę S, kuri pri-
dedama prie sterilaus gaminio numerio.

Naudojimo instrukcija

ZERO-P® atskiras implantas

ZERO-P yra priekinės gimdos kaklelio tarpkūnių sintezės (ACIF) prietaisas. ZERO-P narveliu galima įsigyti skirtingų dydžių, aukščių ir išlinkimų. Varžtų galima įsigyti skirtingų ilgių.

Svarbi pastaba medicinos specialistams ir operacinių personalui: šioje naudojimo instrukcijoje nėra visos reikalingos informacijos apie įtaiso parinkimą ir naudojimą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir „Synthes“ brošiūrą „Svarbi informacija“. Įsitikinkite, kad išmanote reikiamą chirurginę procedūrą.

Medžiagos

Titano lydinus: TAN (titanas, 6 % aliuminio, 7 % niobio) pagal ISO 5832-11 standartą

PEEK: polietereterketonas pagal ASTM F 2026 standartą

Titano lydinus: TAV ELI (titanas, 6 % aliuminio, 4 % vanadžio (labai mažas intersticinis) pagal ASTM F 136

Paskirtis

ZERO-P sistema skirta naudoti pacientams, kurių skeletas subrendės, po stuburo kaklo srities priekinės diskektomijos, siekiant sumažinti ir stabilizuoti kaklo slankstelius (C2-C7).

Indikacijos

- Degeneracinė diskų liga (DDD)
- Stuburo kanalo stenozė

Kontraindikacijos

- Stuburo lūžis
- Stuburo navikas
- Sunki osteoporozė
- Stuburo infekcija

Tikslinė pacientų grupė

ZERO-P sistema skirta naudoti pacientams, kurių skeletas subrendės. Šie gaminiai turi būti naudojami atsižvelgiant į paskirtį, indikacijas, kontraindikacijas ir į paciento anatomiją bei sveikatos būklę.

Paskirtis

Vien ši naudojimo instrukcija nesuteikia pakankamai kvalifikacijos, kad iš karto galėtumėte naudoti prietaisą arba sistemą. Labai rekomenduojame išklausyti chirurgo, turinčio patirties naudoti tokius prietaisus, instruktažą.

Operacija turi būti atliekama pagal naudojimo instrukciją, laikantis rekomenduojamos chirurginės procedūros. Už tinkamą operacijos atlikimą atsako chirurgas. Primytinai rekomenduojama, kad operaciją atliktų tik atitinkamą kvalifikaciją įgiję chirurgai, turintys stuburo chirurgijos patirties, susipažinę su bendra stuburo chirurgijos rizika ir konkretiam gaminiiu būdingomis chirurginėmis procedūromis.

Šį prietaisą gali naudoti kvalifikuoti sveikatos priežiūros specialistai, turintys stuburo chirurgijos patirties, pvz., chirurgai, gydytojai, operacinių personalas ir asmenys, dalyvaujantys paruošiant prietaisą.

Visi su prietaisu dirbantys darbuotojai turi gerai žinoti, kad šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama ne visa informacija, reikalinga prietaisui parinkti ir naudoti. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir „Synthes“ brošiūrą „Svarbi informacija“. Įsitikinkite, kad išmanote reikiamą chirurginę procedūrą.

Laukiama klinikinė nauda

Kai ZERO-P sistema naudojama pagal paskirtį bei naudojimo bei ženklinimo instrukcijas, prietaisas stabilizuoją judešio segmentą (-us) po tarpslankstelinio diskų pašalinimo kaip priedo prie sintezės, kuris turėtų palengvinti kaklo ir (arba) rankos skausmą, kurį sukelia degeneracinės stuburo būklės.

Saugumo ir klinikinių charakteristikų santrauka pateikiama šiuo adresu (suaktyvinus nuorodą): <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Įtaiso eksplloatavimo charakteristikos

ZERO-P sistema yra atskiras gimdos kaklelio tarpkūnių sintezės įtaisas, sukurtas derinti gimdos kaklelio tarpkūnių narvelio funkcionalumą su priekine gimdos kaklelio plokštė su keturiuose gimdos kaklelio fiksavimo varžtais.

Potencialus nepageidaujamas poveikis, šalutiniai reiškiniai ir liekamoji rizika

Kaip ir atliekant visas sudėtingas chirurgines procedūras, galima nepageidaujamų reiškiniių rizika. Galimi nepageidaujami reiškiniai: problemos, kylančios dėl anestezijos ir paciento padėties, trombozė, embolija, infekcija, stiprus kraujavimas, nervų ir kraujagyslių pažeidimas, tinimas, nenormalus žaizdų gijimas ar randų susidarymas; heterotopinė osifikasiacija, funkcinis raumenų ir skeleto sistemos sutrikimas, paralyžius (laikinasis arba nuolatinis), kompleksinis regioninis skausmo sindromas (KRSS), alergija ar padidėjusio jautrumo reakcijos, su implantu arba prietaisų išskilimui susiję simptomai, disfagija, netaisyklingas suaugimas, nesuaugimas, nuolatinis skausmas, gretimų kaulų, diskų, organų arba minkštystų audinių pažeidimas, kietojo smegenų dangalo iplėšimas arba stuburo smegenų skysčio nuotekis, stuburo smegenų kompresija ir (arba) kontūzija, stemplės perforacija, erozija ar dirginimas, prietaiso ar implanto pasislinkimas, transplantato medžiagos pasislinkimas, slanksčių iškrypimas.

Sterilus įtaisas

STERILE R Sterilizuotas spinduliuote

Sterilius įtaisus laikykite apsauginėje gamintojo pakuotėje; iš jos išimkite tik prieš pat naudodami.

 Nenaudokite, jei pakuotė pažeista.

Prieš naudodami patirkinkite gaminio galiojimo pabaigos datą ir patirkinkite, ar nepažeista sterili pakuotė. Nenaudokite, jei pakuotė pažeista arba baigėsi galiojimo terminas.

 Nesterilizuokite pakartotinai

Pakartotinai sterilizuotas ZERO-P gali nebūti sterilus ir (arba) neatitinkti specifikacijų reikalavimų ir (arba) gali pasikeisti medžiagų savybės.

Vienkartinis įtaisas

 Nenaudokite pakartotinai

Nurodo medicinos įtaisą, skirtą naudoti vieną kartą arba vienam pacientui per vieną procedūrą.

Pakartotinai panaudojus arba apdorojus (pvz., išvalius arba sterilizavus), gali būti pažeista įtaiso konstrukcija ir (arba) įtaisas gali sugesti, todėl pacientas gali būti sužalotas, susirgti arba mirti.

Be to, pakartotinai naudojant arba apdorojant vienkartinius įtaisus, gali kilti užkrėtimo rizika, pvz., dėl infekcijos sukėlėjų pernešimo iš vieno paciento kitam. Dėl šios priežasties pacientas arba naudotojas gali būti sužalotas arba mirti.

Užterštų implantų negalima apdoroti pakartotinai. Jokio „Synthes“ implanto, kuris buvo užterštas krauju, audiniu, kūno skysčiais ir (arba) pūliais, nebegalima naudoti – jį reikia pašalinti pagal ligoninėje numatyta protokolą. Nors gali atrodyti, kad implantai nepažeisti, tačiau gali būti mažų defektų ir vidinio įtempimo sričių, dėl kurių gali atsirasti medžiagos nuovargis.

Ispėjimai ir atsargumo priemonės

– Primytinai rekomenduojama, kad ZERO-P implantas būtų implantuotas tik operuojančių chirurgų, kurie yra įgiję atitinkamą kvalifikaciją, turintys stuburo chirurgijos patirties, žinantys bendrą stuburo chirurgijos riziką ir susipažinę su produkto specifinėmis chirurginėmis procedūromis.

– Implantuoti reikia laikantis rekomenduojamai operacijai taikomos naudojimo instrukcijos. Už tinkamą operacijos atlikimą atsako chirurgas.

– Gamintojas neprišiima atsakomybės už jokias komplikacijas, pasireiškiančias dėl klaidingos diagnostikos, parinkto netinkamo implanto, netinkamai sujungtų implanto komponentų ir (arba) operavimo metodų, gydymo metodų ribotumo arba aseptikos reikalavimų nesilaikymo.

Paciento padėties nustatymas ir poveikis

– Paguldykite pacientą ant rentgeno spinduliams pralaidaus operaciniu stalu ant nugaros. Reikia atsargiai nustatyti retraktoriaus padėtį, kad būtų apsaugota nuo minkštystų audinių pažeidimo.

Bandomasis įstatymas

– Užbaigę disekciją, pasirinkite tinkamo aukščio ir gylis ligiagretų, lordozinį arba išgaubtą bandomajį tarpiklį. Bandomieji tarpikliai neturi gylis ribotuvo; jsta-

- tant padėčiai tikrinti reikia naudoti vaizdo intensyvinimo įtaisą. Visiškai atitraukus segmentą bandomasis tarpiklis turėtų gerai tilpti tarp galinių plokštelių. Pa-
sirinkite tinkamą implanto pagrindo plotą ir dydį, kad tiktų jvairiai paciento anatomijai; to nepadarius galima sužaloti pacientą.
- Norint sumažinti galimą pavoju pacientui, rekomenduojama naudoti mažesnio aukščio bandomuosius tarpiklius prieš naudojant aukštesnius bei naudoti standartinio pagrindo ploto bandomuosius tarpiklius prieš naudojant didelio pagrindo ploto bandomuosius tarpiklius.

Implanto įsodinimas

- Jstačius ZERO-P greta ankstesnio kelių lygių sujungimo gali padidėti apkrova varžtams.
- Reikėtų apsvustyti papildomą užpakualinę fiksaciją tuo atveju, kai ZERO-P dedamas greta ankstesnės daugiapakopės sintezės.
- ZERO-P implantų, turinčių išgaubtus sagitalinius profilius, nenukreipkite taip, kad medialiniai varžtai būtų priešais kaukolę.
- Nukreipus išgaubtus sagitalinio profilio implantus taip, kad medialiniai varžtai būtų prieš kaukolę, implantas gali būti netinkamai įstatytas tarp kaklo slankstelių kūnų.
- Naudokite nutaikymo įtaisą arba implanto laikiklį implantui į diską tarpą įstatyti. Nutaikymo įtaisąs ir implanto laikiklis neturi gylio ribotuvu, todėl įstatant padėčiai patikrinti turi būti naudojamas vaizdo intensyvinimo įtaisas.
- Įstatę implantą, patikrinkite galutinę implanto padėtį kaklo slankstelių kūnų atžvilgiu priekiniame-galiniame (AP) ir šoniniame vaizduose ir likusių implantuotų įtaisų, susijusių su ankstesniu sujungimo lygiu, padėtį, naudodami operacinės vaizdinimo įrangą. PEEK narvelis turi vieną užpakualinę rentgenokontrastinę žymą implantėje, kad būty galima per operaciją rentgenografiškai įvertinti implanto padėtį.
- Įsitikinkite, kad ZERO-P implantas neįstatytas taip, kad tiesiogiai liestysi su implantuotais įtaisais, susijusiais su ankstesniu sujungimo lygiu.
- Jeigu ZERO-P implantas tiesiogiai liečiasi su įtaisais, susijusiais su ankstesniu sujungimo lygiu, ZERO-P implantui gali tekti didesnė apkrova, todėl po operacijos įtaisais gali sulūžti ir pakenkti pacientui.

Varžų fiksavimas

- Prieš gržiant skylę, reikia patikrinti grąžto padėtį naudojant operacinės vaizdinimo įrangą.
- Jeigu dėl greta esančių įtaisų negalima implantuoti visų keturių varžų, reikia naudoti kitą įtaisą, nes varžtams gali tekti didesnė apkrova, todėl po operacijos įtaisais gali lūžti ir pakenkti pacientui.
- Jeigu bet kurio varžto negalima įstatyti tinkama trajektorija arba užfiksuočių plokštélé, reikia naudoti kitą įtaisą, kad būtų išvengta galimo varžto atsisukimo arba lūžimo pavojaus.
- Kai vietoje grąžto naudojama yla, ylos padėčiai patikrinti reikia naudoti operacinės vaizdinimo įrangą.
- Būkite atsargūs, kad yla nepastumtumėte implanto kaklo slankstelio kūno atžvilgiu. Jeigu kaulas ypač kietas, rekomenduojama gręžti, kad implantas kuo mažiau judėtų.
- Kai naudojate grąžto antgalį kartu su nutaikymo įtaisais, būkite atsargūs ir grąžto antgalį veikite tik ašinėmis jégomis. Taikanti lenkimo jégą, kai grąžto antgalis jidėtas į nutaikymo įtaisą, grąžto antgalis gali lūžti.
- Kai naudojate atsuktuvą, jei sukimo slopintuvas nenaudojamas, gali sulūžti atsuktuvas ir pacientas gali būti sužalotas.
- Įstatydami varžą, varžto padėčiai patikrinti naudokite operacinės vaizdinimo įrangą.
- Varžus reikia priveržti tik tada, kai bus įstatyti visi varžai.

Implanto išémimas

- Atlaisvinant varžą sukimo slopintuvu rankenėle, galima pažeisti sukimo slopintuvu rankenėlę. Taigi, norėdami atsukti varžą, visada naudokite standartinę rankenėlę.
- Kai įsimate varžą, naudodami kūginį ištraukimo varžą, gržiant varžto išémą su 2,0 mm grąžtu, susidarys metalo drožlių. Drožlėms iš žaizdoms pašalinti rekomenduojama naudoti siurbimą ir plovimą.
- Nenaudokite kūginio ištraukimo varžto su elektriniais jrankiais.
- Naudojant elektrinius jrankius su kūginiu ištraukimo varžtu galima sugadinti varžto išémą ir (arba) ištraukimo varžą, todėl vėliau nebus galima išimti.
- Nenaudokite kūginio ištraukimo varžto su sukimo momentu ribojančiu priedu, nes negalėsite pašalinti varžą ir galite papildomai pakenkti instrumentams.

Išsamesnės informacijos žr. „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“.

Medicininių įtaisų derinimas

- ZERO-P narvelis (su iš anksto surinkta plokštė) ir varžtai uždedami naudojant atitinkamą ZERO-P prietaisą. Su narveliu gali būti naudojami toliau nurodyti varžai.
- Kaklo stuburo fiksavimo varžtas (Ø 3,0 mm)

„Synthes“ neišbandė suderinamumo su kitų gamintojų tiekiamais įtaisais ir tokiais atvejais neprisiima jokios atsakomybės.

Magnetinio rezonanso aplinka

Salyginių saugus MR aplinkoje:

Neklinikiniai bandymai pagal blogiausios atvejo scenarijų parodė, kad ZERO-P sistema suderinama su MR. Šiuos gaminius galima saugiai skenuoti šiomis salygomis:

- statinio magnetinio lauko magnetinio srauto tankis yra 1,5 ir 3,0 teslos;
- erdvinis lauko gradientas 300 mT/cm (3000 Gauss/cm);
- didžiausia viso kūno vidutinė „specific absorption rate“ (specifinė sugerties sparta) (SAR) atliekant 15 minučių trukmės tyrimą yra 4 W/kg.

Neklinikiniai tyrimai parodė, kad ZERO-P implantai pakels temperatūrą ne daugiau kaip 4,1 °C esant viso kūno vidutinei specifinei sugerties spartai (SAR) 4 W/kg, išmatuotai kalorimetru po 15 minučių MR skenavimo 1,5 ir 3,0 teslų MR skeneriu.

MR tyrimo kokybė gali būti blegesnė, jei skenuojama sritis yra ten pat arba arti ZERO-P įtaiso.

Įtaiso paruošimas prieš naudojant

Sterilus įtaisas:

Šie įtaisai tiekiami sterilūs. Gaminius iš pakuotés išimkite laikydamiesi aseptikos reikalavimų.

Sterilius įtaisus laikykite apsauginėje gamintojo pakuočėje; iš jos išimkite tik prieš pat naudodami. Prieš naudodami patikrinkite gaminio galiojimo pabaigos datą ir patikrinkite, ar nepažeista sterili pakuočė. Nenaudokite, jei pakuočė apgadinta.

Nesterilus įtaisas:

„Synthes“ gaminius, kurie tiekiami nesterilūs, būtina valyti ir sterilizuoti garais prieš naudojant operacijoms. Prieš valydamai pašalinkite visą originalią pakuočę. Prieš sterilizuodami garais jdékite gaminį į patvirtintą vyniojamają pakuočę arba į talpyklą. Laikykites valymo ir sterilizavimo instrukcijos, pateiktos „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“.

Implanto išémimas

Jei ZERO-P implantą reikia išimti, rekomenduojama taikyti toliau aprašytą metodą.

Atsuktuvu išimkite varžą

- Prijunkite rankeną prie atsuktuvu koto, tada užfiksukite surinktą atsuktuvą norimo išimti varžto išėmoje.
- Sukite atsuktuvą prieš laikrodžio rodyklę, kad pirmiausia atlaisvintumėte varžą nuo ZERO-P implanto. Sukite atsuktuvą prieš laikrodžio rodyklę, kad išimtumėte atlaisvintą varžą iš implanto.

Pastaba. Jeigu reikia išimti kelis varžus, pirmiausia rekomenduojama atlaisvinti visus varžus, prieš išimant bet kokį varžą iš implanto. Visus varžus atlaisvinus prieš išimant bet kokį varžą užtikrinama, kad implantas bus tinkamai pritvirtintas išimant.

Varžto išémimas kūginu ištraukimo varžu

- Jeigu atsuktuvu negalima tinkamai užfiksuti varžto išėmoje, kad jis būtų galima atlaisvinti, arba jei varžto išėma pažeista, varžtui išimti galima naudoti kūginį ištraukimo varžą.
- Pirmiausia, varžto išėmai paruošti naudokite 2,0 mm grąžto antgalį. Naudodami visą jégą ant ašies su varžtu įstatykite grąžto antgalį į grąžto galvutę, kad šiek tiek išgręžtumėte grąžto išėmą.
- Stumkite grąžto antgalį, kol grąžto antgalio stabdiklis palies varžto viršu. Tai padės giliau įtvirtinti kūginio ištraukimo varžą varžto išėmoje.
- Greito prijungimo mova prijunkite kūginį ištraukimo varžą prie rankenos.
- Įstatykite kūginio ištraukimo varžto galą į varžto išėmą ant ašies su varžtu.
- Sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol ištraukimo varžtas pateks į varžto išėmą. Toliau sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad išimtumėte varžą.

Pastaba. Kūginis ištraukimo varžtas yra vienkartinis.

Implanto ištraukimas

- Išėmus visus varžus, naudojant nutaikymo įtaisą galima išimti ZERO-P implantą.
- Prijunkite nutaikymo įtaisą prie implanto, sulygiuodami implanto varžto skyles su nutaikymo įtaiso laikikliais ir tada plėskite nutaikymo įtaisą.
- Pritvirtinę implantą, atsargiai išimkite implantą.

Pastaba. Disko tarpe rekomenduojama naudoti distractorių, kad būtų lengviau išimti.

Atkreipkite dėmesį, kad atsargumo priemonės ir įspėjimai, susiję su implanto išėimi, išvardyti skyriuje „Įspėjimai ir atsargumo priemonės“.

Klinikinis įtaiso apdorojimas

Išsamios instrukcijos apie implantų apdorojimą ir daugkartinių įtaisų, instrumentų déklų ir dėžių pakartotinį apdorojimą aprašytos „Synthes“ brošiūroje „Svarbi informacija“. Instrumentų sumontavimo ir išmontavimo instrukcija „Daugiakomponenčių instrumentų išmontavimas“ pateikta interneto svetainėje.

Šalinimas

Jokio „Synthes“ implanto, kuris buvo užterštas krauju, audiniu, kūno skysčiais ir (arba) pūliais, nebegalima naudoti – jį reikia pašalinti pagal ligoninėje numatytą protokolą.

Įtaisai turi būti išnesti kaip sveikatos priežiūrai skirti medicinos įtaisai, vadovaujantis ligoninės procedūromis.



0123



Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com

Naudojimo instrukcija:
www.e-ifu.com